

## MINUTA DE TRABAJO CON PERSONAL DE CABLEVISION

### CABLEVISION:

Fabián Rosales, a través de un recorrido que hicimos el pasado jueves por toda la Unidad Torres Toreo II al igual que tú detecte:

- 1.- En donde se puso el Man holle falta acomodar bien el adopasto, así como el pasto faltante.
- 2.- Enfrente del edificio Honolulu falta un pedazo de adopasto.
- 3.- Referente a la inspección en las azoteas me dijiste que donde están colocados los equipos irán los disparos hacia los departamentos esto es por el cuadro interno donde llega y va la antena aérea sobre ese esquema todo está perfecto.

Cabe aclarar que desde un principio que se acepto el cableado aéreo tú nos dijiste en asamblea de administradores que los cables no colgarían por la parte interna del edificio hacia los departamentos y mucho menos por la parte externa del edificio. Solo si los disparos estén llenos tendrían que bajar por algún otro espacio dependiendo de cada administrador que de la autorización basándose en su reglamento interno del edificio bajo ese tenor ni yo ni los administradores tenemos problema, de lo contrario nadie dejara que cuelguen cables por los todos lados, solo los acordados en planos :

Agradeceré que contemples esto para evitar futuros problemas y el acceso para ustedes de no hacer los trabajos acordados y tengamos contratiempos más graves.

Los administradores piden de favor que sean reparadas las tapas de cada edificio que fueron abiertas en los edificios al lado del elevador cuando se hicieron los estudios de campo para presentar la obra civil y que fueron dañadas en su momento por personal de ustedes.

Nos apoyaremos con los administradores para que nos indiquen cuales fueron los afectados

Agradeciendo la atención que se sirvan prestar a la presente, quedo en espera de sus comentarios.

SRA. MAYRA CORDERO BOLFETA

ADMNISTRADORA TORRES DEL TOREO II